



Padlásfeljáró és környezete



GSM antenna védőcsővezeték



GSM antenna taró szerkezete



Oromfalszegély és gerinc környezetében beázási helyek fedés hiány miatt



Vápa bádorgozásnál fedés hiány



Élszaru mentén fedés hiány



Beázások elleni fóliatakarások és galambürülék



II. LÉPCSŐHÁZ TETŐSZERKEZET FOTÓK

dátum: 2017. október 26.

TETŐ FELÚJÍTÁSI TERV

BUDAPEST XVIII. KERÜLET, GYÖNGYVIRÁG U. 49-51.
TETŐ FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE

cím: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49-51.
Hrsz.: 154684

megrendelő: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc -
Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1184 Budapest, Üllői út 400.
Megrendelő képviselője: Takács Ferenc irodavezető



BON CONTROL Kft.
2330 Dunaharaszti, Csontváry u. 8/C
Szabó Ágoston ügyvezető
+36 20 477 5901
szaboagoston@boncontrol.hu

Építész tervező:
Radics András
Nytsz.: É 01-3613

Tartószerkezet tervező:
Sipos Csaba
Nytsz.: T 13-6755

Faanyagvédelmi szakértő:
Bereczky Albert
Nytsz.: 01-10762

Épületvillamos tervező:
Rudolf János
Nytsz.: V1 01-8947

Meglévő állapot

tervlap név: **II. lépcsőház fotók**

lépték: tervlap szám: **M.6**