

Villámvédelmi jegyzőkönyv

*A 1184 Budapest, Halomi út 113/B sz. alatti **Halomi úti Bölcsöde** szemrevételezéssel történő villámvédelmi felülvizsgálatát Maros Áron úr közreműködésével elvégeztem. A felülvizsgálat célja a létesítmény tetőszigetelési munkái előtti állapot felmérés, Megállapítottam, hogy a villámvédelmi rendszer fokozata és műszaki állapota megfelel a létesítés időpontjában érvényes létesítési szabványok vonatkozó előírásainak. A tetőszigetelés után a felfogó rendszert vissza kell helyezni a jelenlegi állapotába. Megjegyzem, hogy a legmagasabb tetőrészen a beton tartógútlák alá villamosan szigetelő (100kV 1cm vastag) alátétlemezeket kell elhelyezni. A tetőszigetelési munkák után villámvédelmi szabványossági felülvizsgálattal szükséges a megfelelő állapotot igazolni.*

Bp. 2018. 01. 19.

**TŰZ-ÉRINTÉSVÉDELMI és
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KFT.**
1225 BUDAPEST, POHÁR U. 4.
Adószám: 12319783-3-43
Sziasz : 11722003-20128218

Serák László

.....
Serák László villámvédelmi felülvizsgáló