






**Jelmagyarázat:**

- aszfalt útburkolat
- aszfalt kapubehajtóburkolat
- burkolatszél
- süllyesztett szegély

**KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT  
KIVITELI TERV**

 <p>Közmű-, út- és Vízépítési Tervező iroda</p>	Székhely, iroda: 1114 Budapest, Villányi út 8./3. Tel/fax: (1)209-2779, Mobil: (30)254-9353		
Megbízó: <b>Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata</b>	Dátum: 2016. május		
Tárgy: <b>Budapest, XVIII. kerületi aszfalt burkolatú utcák burkolat felújítása</b> Vörösmarty utca, HSZR.: 151275	Munkaszám: 806-vor/2016 Rajzsorszám: U-3.1.		
Résznyelvet: <b>Részletes helyszínrajz</b> Csapó utca-Dembinszky utca közti szakasz	Méretarány: 1:250 Rajzterület: 0,45 m2		
Ügyvezető:  Jurácsik Géza	Szakági vezető tervező:  Ittész Miklós	Tervező:  Ittész Miklós	Ellenőrző:  Jurácsik Géza

A terv a TRIAUT Kft. szellemi tulajdona