





Szám	Kitöltés	Név
1		Tégla
2		Fa
3		Vakolat 01
4		tető héjjalás

At tetőszerkezet vizsgálat A székoszlopsor

Bt tetőszerkezet vizsgálat B székoszlopsor

Afl földm vizsgálat Afl sáv

Af2 fődémvizsgálat Af2 sáv

Bf1 fődémvizsgálat Bf1 sáv

- 1 kötőgerenda At, Bt
- 2 torokgerenda At, Bt
- 3 fődémgerenda Af2
- 4 fődémgerenda Af1, Bf
- 5 talpszelemen At
- 6 talpszelemen Bt
- 7 derékszelemen At
- 8 derékszelemen Bt
- 9 székoszlop At
- 10 székoszlop Bt
- 11 szarufa At
- 12 szarufa Bt
- 13 ferde dúc At
- 14 ferdedúc Bt
- 15 könyökfa At
- 16 könyökfa Bt

TETŐ FELÚJÍTÁSI TERV

BUDAPEST XVIII. KERÜLET, GYÖNGYVIRÁG U. 49-51.

1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49-51

Hrsz.: 154684

megrendelő: Budapest Fő
Póstszerint

Mezrendelő képviselő: Takács Ferenc irodavezető

BON CONTROL Kft.

2330 Dunaharaszti, Csontváry u. 8.
Eszelők Ágoston ünnemestő



Építész tervező:	Tartószerkezet tervező:
------------------	-------------------------

Rádics András	Sipos Csaba
Nyitász: É 01-3613	Nyitász: T 13-675

Faanyagvédelmi szakértő:	Épületvillamos tervező:
--------------------------	-------------------------

Bereczky Albert	Rudolf Jin
Nytsz.: 01-10762	Nytsz.: VI 01-89

Tervezett állapot

tervlap név: **Tervezett tetőszerkezet alaprajz**

lépők:	1:50	tervlap szám:	É.2
--------	-------------	---------------	------------