H-02



Faanyagvizsgálat jelmagyarázat:

At tetőszerkezet vizsgálat A székoszlopsor

Bt tetőszerkezet vizsgálat B székoszlopsor

Af1 födémvizsgálat Af1 sáv

Af2 födémvizsgálat Af2 sáv

Bf1 födémvizsgálat Bf1 sáv

1 kötőgerenda At, Bt
2 torokgerenda At, Bt
3 födémgerenda Af2
4 födémgerenda Af1, Bf
5 talpszelemen At
6 talpszelemen Bt
7 derékszelemen At
8 derékszelemen Bt
9 székoszlop At
10 székoszlop Bt
11 szarufa At
12 szarufa Bt
13 ferde dúc At
14 ferdedúc Bt
15 könyökfa At
16 könyökfa Bt

I.-es lépcsőház

II.-es lépcsőház

FÖDÉMGERENDA KIOSZTÁSI TERV

Felület jelmagyarázat

Szám	Kitöltés	Név
1		Tégla
2		Fa
3		Vakolat 01
4		tető héjjalás

H-01

dátum: 2017. október 26.

TETŐ FELÚJÍTÁSI TERV

BUDAPEST XVIII. KERÜLET, GYÖNGYVIRÁG U. 49-51.
TETŐ FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE

cím: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49-51. Hrsz.: 154684

megrendelő: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1184 Budapest, Üllői út 400. Megrendelő képviselője: Takács Ferenc irodavezető

BON CONTROL Kft.
2330 Dunaharaszti, Csonvány u. 8/C
Szabó Ágoston ügyvezető
+36 20 477 5003
szaboagoston@boncontrol.hu

Építész tervező: Radics András Nytsz: É 01-3613

Tartószerkezet tervező: Sipos Csaba Nytsz.: T 13-6755

Faanyagvédelmi szakértő: Bereczky Albert Nytsz.: 01-10762

Épületvillamos tervező: Rudolf János Nytsz.: V1 01-8947

Tervezett állapot

tervlap név: **Tervezett födém megerősítési terv**

lépték: **1:50** tervlap szám: **É-5**